


01291 / P1



obr.I.

Vysvětlivky k obr. I.

- 1 - svítidlo
- 2 - srovnávací zařízení brouska a kosicího nože
- 3 - deska pracovního stolu
- 4 - dvířka odsávacího zařízení
- 5 - ruční kolečko k ovládání třecí spojky podavače
- 6 - ruční šroub k stavění výšky patky podle tloušťky kosení
- 7 - ruční páčka k rychlému zvednutí patky
- 8 - ruční šroub k nastavení úhlu patky dle tvaru kosení
- 9 - přitlačovací patka koseného materiálu
- 10 - ruční šroub k seřízení kosicího nože
- 11 - ruční šroub k seřízení brouska
- 12 - rozváděč (obr. 201)
- 13 - pojazdová kolečka s vyrovnávacími šrouby

Vybavení Vd 1

- 14 - rychlostaviteľný vodič k vedení materiálu a stanovení šířky řezu
- 15 - šlapka k ovládání rychlostaviteľného vodiče

OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

V objednávce uveďte:

- 1) Název dílce
- 2) Typ stroje: na titulním listě
- 3) Objednací číslo dílce
- 4) Počet objednávaných kusů
- 5) Výrobní číslo vašeho stroje: opište ze štítku na stroji

Elektromotor objednávejte podle štítku na elektromotoru. Při objednávání náhradních přístrojů a spotřebičů el. instalace je nutno vždy uvést druh, napětí, frekvenci el. proudu a pracovní prostředí.

Porovnávací tabulka mazacích mazacích tuků

Mazací tuk V 2 - bod skápnutí 145°C.

Shell	Koso	Mobil	BP	SSSR	NDR	PLR	MLR
Nerita grease 2	Andek 0	Mobil- grease BRB 2	Energre- ase RBB 2	Konsta- lin UTs 1	Ceritel MKT 3	Smar do tocza- nyoh lo- zysk IT 2	Kalipszel ZB 160

a/ Odsávací zařízení

Vzniklý odpad při kosení je odsáván proudem vzduchu odsávací hubicí do odpadové nádoby. Zvěřený jemný prach je odsáván přes filtr ve kterém se usazuje.

Cistění filtru.

Po zastavení elektromotoru stroje, který zároveň pohání ventilátor, otevřeme boční levé dveře a filtr vysuneme ven ze stojanu. Poté vysuneme nádobu na odpad na kterou nasadíme filtr a tento řádně štětcem /který se nachází v nádaci/ vyčistíme. Nádobu s odpadem vyprázdníme podle potřeby. Je nutné, abychom filtr i nádobu vždy řádně zasunuli do stroje. Jinak je nebezpečí zanesení oběžného kola ventilátoru dlouhými odřezky. Filtr je nutno minimálně 2 x během prac. změny očistit, aby nedocházelo ke snížení účinnosti odsávání.

Seřízení jednotlivých ústrojí stroje

a/ Seřízení kosicího nože /obr. 9 a 3/.

Kosicí nůž 552 /obr. 9/musí být seřízen tak, aby mezera "A" mezi jeho ostřím a patkou 1251 byla přibližně stejná jako tloušťka koseného materiálu. Nůž posunujeme vpravo nebo vlevo ručním kolečkem 615 /obr. 3/. Mezeru "A" musíme dodržet také před broušením nože.

b/ Výměna kosicího nože /obr. 1 a 4 a 3/.

Nejprve otevřeme ochranný kryt 516 /obr.1/ se srovnávacím zařízením, poté z trémy využijeme kryt 536 podívacího ústrojí, po uvolnění ručního kroužku 549 sejmeme kryt nože 548. Podívací ústrojí vyjmeme ze stroje /viz odst. a/ a nůž posuneme směrem dozadu. Po sejmnutí brusného kotouče 684 /viz odst. d obr. 4/ odštíme ruč. kolečkem 694 tak dlouho, až posuneme rameno broušku co nejdále od kosicího nože. Soudáme zadí hubici 611 /obr. 1/. Matici 603 /obr. 3/ vyšroubujeme speciálním klíčem, který se nachází ve spodní části stojanu v nářadí a vyjmeme vložku kosicího nože 604. Broubovákem vyšroubujeme krouby 553, kterými je nůž upevněn. Před namazáním nového nože nejprve dosedací plochu dobře očistíme, aby nás správně dosedl na hřídel. Krouby 553 broubovákem do kríže pevně utěsníme. Opatrně dosedl na hřídel. Brouby 553 broubovákem do kríže pevně utěsníme. Opatrně postupem namontujeme k tomu účelu demontované části stroje.

a) Broušení kosicího nože. Seřízení brousicího zařízení (obr. 4, 3, 8)

Brousicí zařízení pro broušení kosicího nože je na obr. 4. Správné broušení nože je pro kvalitu práce i výkon velmi důležité. Proto musíme dodržet tyto podmínky:

brousicí kotouč 684 (obr. 3) má být ve výši středu nože 552 a namětaví se šrouby 657 (obr. 4). Brousicí kotouč musí být pevně utažen maticí 686. Otáčí se ve směru hod. ručiček. Je-li brousicí kotouč etupen na obvodu, lehkne se a nabrouší správně. Je mutná jej orovnat rovnavačem 937 (obr. 8). Orovnávání brousicího kotouče provádime tím způsobem, že nejprve zatlačíme na držák 927 (obr. 8) až se dotkne rovnavač 937 brousicího kotouče a pak za mírného tlaku na držák jím střídavě pootáčíme, až je brousicí kotouč rovnán.

K noži přisunujeme brousicí kotouč seřizovacím kolečkem 694 (obr. 4). Chceme-li dosáhnout správného ostří nože, brousíme čistým brouskem při malém tlaku na nůž (jemné jiskření). Ostří nože je správně nabroušeno, nezážilí můžou netvořit se na kosené ploše schodky. Vnitřní strana ostří se obtahuje jemným brouskem v orovnávači 952 (obr. 8).

4) Výměna brousicího kotouče (obr. 4)

Míčem přidržíme hřidelík 663 za plošky "P" a maticí 686 oděroubujeme. Na spodní i horní stranu brousicího kotouče musíme vložit papírové těsnění 682 s síle 0,5 mm. Před montáží každého broušného kotouče jej lehce proklepeme. Jasný svuk svědčí, že kotouč není poškozen. Brusný kotouč musí jít lehce nasunout na hřidel. Papírovými podložkami zabráníme prasknutí kotouče při řádném utažení matice 686.

5) Vyjmoutí podávacího ústrojí a výměna podavače (obr. 7)

Vyvěsíme pružinu 906 s hákem 907, uvolníme šroub 888, vysuneme čep 887 a po vytočení vyjmeme podávací ústrojí. Povolíme šroub 884 a vysuneme podavač z držáku 915. Sejmeme pojistku 878 a po vyklepnutí kolíku 872 vysuneme čep 881 z podavače ven. Montáž nového podavače provedeme opačným postupem. Kloub zavěšeného kardanového hřidelíku a podavače, očistíme a namaďeme olejem.

6) Seřízení podavače (obr. 7, 1)

Podávací ústrojí je uloženo na hrotech a zajištěno křídlovým šroubem 888. Podavač 875 přitlačuje na kosený materiál pružina 906 zavěšená na háku 907. Ručním nárazníkovým šroubem 902 se nastavuje mezera "B" (obr. 1) mezi podavačem a nožem. Mezera "B" se nastavuje s ohledem na tloušťku a tvar podavače a nože. Mezera "B" se nastavuje a ohledem na tloušťku a tvar odpadového materiálu, nejčastěji na zadní straně poněkud níže (tloušťka odpadu je zde větší). Podavač se nikdy nesmí dotýkat nože ani vodící patky. Přizpůsobení podavače podle nože se provádí šroubem 899, kterým se nastaví jeho sklon a zajistí se maticí 911.

7) Seřízení spojky podávání (obr. 5)

Třecí spojka je disková a umožňuje při práci plynule měnit podávací rychlosť materiálu do řezu. Je uložena v zadní části frémy. Její seřízení provedeme ruční maticí 1072 poře druhu koseného materiálu. (pro jemnější materiál matici povolujeme, pro tvrdší materiál matici přitahujeme)

h/ Seřízení patky a vodiče (obr.1191102) :

Podle tloušťky koseného materiálu a způsobu kosení seřizujeme patku 1251 ručním kolečkem 1212 při skleněné páčce 1214. Sklon patky seřídíme maticí 1236 (obr.1), šířku nastavujeme vodičem 1245 (obr.9). Posuneme-li vodič dopředu, zůstává se kírka kosení. Přesuneme-li ruční páčku 1214 (obr.9) do horní polohy, zvedne se patka směrem nahoru. Tak můžeme snadno odstranit zaseknutý materiál, máme lepší přístup při čištění a přehlednost při seřizování podavače. Při seřizování patky musíme dbát, aby se nikdy nedotýkala nože ani podavače. Vodič 1245 (obr.9) může být nahrazen rychlostavitelem vodičem - vybavení Vdl (obr.102). Jednotlivé polohy vodiče nastavujeme maticemi 7068 a šroubem 7055. Po nastavení vodiče zapínáme dvě polohy pomocí šlapky 7094 a třetí polohu pomocí pádlo 7081.

l/ Úprava a seřízení pro různé způsoby kosení (obr.10) :

- ✓ 1. Pro zaklepávání okrajů : dutý řez se kosi 8 mm šíře do tloušťky v okraji 0,5 mm (obr.10/a).
- ✓ 2. Pro našívání : pro vykrojené našívání dílců, šikmý řez se kosi 3 mm šíře do tloušťky v okraji 0,7 - 0,8 mm (obr.10/b).
- ✓ 3. Pro záložky : šikmý řez 2 mm od značek do ostra (obr.10/c).
- ✓ 4. Pro opalování okrajů : šikmý řez se kosi 2 mm šíře do tloušťky v okraji 0,3 mm (obr.10/d).
- ✓ 5. Pro napínání : šikmý řez se kosi 15 - 18 mm šíře do tloušťky v okraji 1 - 2 mm (obr.10/e).

Normálně se v obuvnických dílnách kosi okraje dílců v šírkách asi do 12 mm. Pro jiné účely je však možno nastavením patky kosit okraje dílců z vrchové kůže až do šířky 26 mm. Pro kosení šířky 50 mm se použije vybavení Va 1. Pro kosení šířky 32 mm se použije vybavení Va 2.

NÁVOD K ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH ZÁVAD .

Zjistěte příčinu podle tohoto přehledu a před jejím odstraněním si vždy přečtěte příslušný odstavec návodu (obsluha, seřízení atd.).

Závadu odstraní : O - obsluha stroje (nemá volat mechanika).
M - mechanik (závadu nesmí odstraňovat obsluhující sám).
MO - mechanik nebo zvlášť zkušená obsluha.

Závada :

Příčina :

Odstranění :

A. Stroj trhá materiál

1. Opotřebovaný podavač

MO - Podavač vyměnit za nový

2. Opotřebený čep
v podavači

MO - Čep vyměnit

3. Volné vedení patky

M - Volné vedení vyměnit nebo vyvložkovat

4. Volné hroty na
nosičích podavače

M - Volné hroty seřidit

	<u>Příčina</u>	<u>Odebraného</u>
A. Špatné podávání		
	3. Opotřebený vodič	O - Vodič vyměnit
	6. Volný nožový hřídel	M - Nožový hřídel seřídit
	7. Slabá pružina na drážku podavače	MO - Pružinu vyměnit
	8. Špatně seřízená spojka k pohonu podavače	M - Spojku seřídit
	9. Opotřebovaná lamela, nebo obložení spojky	M - lamelu a obložení spojky vyměnit
	10. Volný řemen na hřídeli podavače	MO - Volný řemen vyměnit
	11. Opotřebený podavač	O - Podavač vyměnit
	12. Špatně seřízený nůž	M - Nůž správně seřídit dle odst. a/
	13. Sklon podavače příliš velký	M - Správný sklon seřídit
B. Špatné kosení		
	14. Opotřebovaný nebo špatně brčušený nůž	O - Nůž správně nabrousit, podavač nesmí doléhat na nůž
	15. Opotřebovaná, nebo obroušená patka	O - Patku vyměnit
	16. Opotřebovaný vodič	O - Vodič vyměnit
	17. Volný nožový hřídel	M - Nožový hřídel správně seřídit
	18. Špatně seřízený nůž k patce	O - Nůž seřídit
	19. Podbrουšený nůž podavačem	O - Seřídit podavač tak, aby nebrousil nůž zevnitř
C. Stroj se zastavuje	20. Nůž se neotáčí /volný řemen, nebo zadřená ložiska	M - Řemen seřídit, ložiska vyměnit
D. Stroj se zastavuje		

V rámci údržby stroje je nezbytné provádět periodické prohlídky el. instalace.

Poněvadž neustále zlepšujeme své výrobky, nesouhlasí vždy přesně popis, vyobrazení a číselné údaje s posledním provedením stroje a jsou tudíž nezávazné.

Návod číslo : ON - 6609452

Vyhodnotilo: Oddělení obchodní dokumentace

OTS

ZÁVODY PŘESNÉHO STROJFRENTVÍ, GOTIWALDOV - 1

7082 7059 7066 7057 7058 7071 7067 7054 7053 7052 7084

7070

7079

7065

7081

7078

7074

7075

7076

7083

7064

7063


7061

7065

7088

7062

01291



7077

7056


7055

7051

Vd1


102

a



b


10




c





d




e









01291 / P1

